
12230
5130
4090
H=+3100
H=+2480
H=+2480
1900
4690
1910
3600
989
680
2370
1900
4725
1875
3640
14510
1920
1920
H=+3100
H=+2480
H=+2480
H=+2480
H=+2480
H=+2480
990
1750
720
440
2740
440
2775
440
2745
440
2740
6905
4930
H=+3100
15500
830
4746
1200
1200
4940
900
602
1070
H=+2620
990
522
522
990
H=+2620
1015
547